

ZAKŁAD USŁUG KOMI...SKICH
Krzysztof Chamiyga
70-256 Szczecin, ul. Wł. Łokietka 20/12
tel. 91 4844 942
NIP 851-193-61-61

INFORMACJA – ZALECENIE

o stwierdzonych brakach - usterkach - uchybieniach w ¹⁷istotnych przy urządzeniach kominowych w budynku przy ul. POWSTAŃCÓW WILKÓW nr 46 w SZCZECINIE zarządzanym przez ZBiLW

W czasie przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

295 MOTOWANY PRZEŁOŻO KAMINOLNY
DALSZA EKSPLOATACJA GŁOZI POTRZEBA
DO PRZEŁOŻENIA RADYACZONY KOMIŁEK
D N H-9

ZALICAM WYKONANIE FAKTUSZCZOWANCA.
WYKONAWCA 601 780 810.

Stosownie do wymogów i ustanowionych obowiązków właścicieli - zarządców obiektów budowlanych, które wynikają z ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane Dz. U. z 2013 r. poz 1409 oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 Dz. U. nr 109 poz. 719 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, należy usunąć w/w braki, usterki, uchybienia.

Przyjęto do wiadomości

MINISTER KOMINIARSKI

~~Krzysztof Chamryga~~
~~Uprawniony z 20.12.1994~~

podpis właściciela (zarządcy)
budyńku

pieczętka i podpis
uprawnionego mistrza kominarskiego

ZAKŁAD USŁUG KOMI...SKICH
Krzysztof Chamiyga
70-256 Szczecin, ul. Wł. Łokietka 20/12
tel. 91 4844 942
NIP 851-193-61-61

INFORMACJA – ZALECENIE

o stwierdzonych brakach - usterkach - uchybieniach występujących przy urządzeniach/
kominowych w budynku przy ul. POWSTANCÓW WKP nr 37A
w SZCZECINIE zarządzanym przez ZBiLU.

W czasie przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

ZASMOLOWANY PRZEWOD KOMINOWY
DŁUGOŚĆA EKSPLOATACJA GŁOZI
POZIWIEM. SINDERA POWSTAJĄ Z POWODU STRO-
WANIA ZŁEGO OPRAŁY LUB NIEWŁAŚCIWIEGO STRO-
BU. PRZELIENIA. PRZEWOD DO ŁAWY
WAWIŁ

601 700 810

Stosownie do wymogów i ustanowionych obowiązków właścicieli - zarządców obiektów budowlanych, które wynikają z ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 Dz. U. nr 109 poz. 719 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, należy usunąć w/w braki, usterki, uchybienia.

Przyjęto do wiadomości

STENOZEP

~~Krzysztof Chmura~~
Idp. Nr. 2003.4.20.12.1934.


podpis właściciela (zarządcy)
budynku

pieczętka i podpis
uprawnionego mistrza kominiarskiego

ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH
Krzyżstof Chamryga
70-256 Szczecin, ul. Wł. Łokielka 20/12
tel. 91 4844 942
NIP 851-193-61-61

11. JAWNIE - 22.02.15 - 20.02.15
SZCZECIN, dnia 16.02.2015

INFORMACJA – ZALECENIE



o stwierdzonych brakach - usterkach - uchybieniach występujących przy urządzeniach kominowych w budynku przy ul. BIĄŁOZWIEŚKA nr 6
w SZCZECINIE zarządzanym przez ZBiLK

W czasie przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

ZASMOŁOWANIE 2 PRZEWODY KOMINOWE
WALŚCIE EKSPLOATACJA GROZI POŻA-
REM

PODEJMIANIE PIĘCE

NA I PIĘTRZE

WSKAZEMK PETERÓ

601 780 810

Stosownie do wymogów i ustanowionych obowiązków właścicieli - zarządców obiektów budowlanych, które wynikają z ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane Dz. U. z 2013 r. poz 1409 oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 Dz. U. nr 109 poz. 719 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, należy usunąć w/w braki, usterki, uchybienia.

Przyjęto do wiadomości

.....
podpis właściciela (zarządcy)
budynku

MINIARZ KOMINIARSKI


Krzyżstof Chamryga

.....
Data: 13.03.2015 r. 20.12.1994

.....
pieczęć i podpis
uprawnionego mistrza kominiarskiego



30 powyższe



Usługi Kominiarskie
Orell Adam

71-465 Szczecin, ul. Harcerzy 3/5
Tel/fax. 91-43-36-981, 601-78-08-10
www.kominiarze-szczecin.pl



Szczecin dn. 19.03.2015 r.


Z.B. i L.K. Rejon Północ
ul. Komuny Paryskiej 2/3 w Szczecinie

Dotyczy ul. Światowida 36a/3

Należy udrożnić przewód kominowy nr 3 od kotła C.O. na paliwo stałe w piwnicy, miejsce zagruzowania ok. 4 mb od korony komina na dach (strop pomiędzy III p. a strychem), po udrożnieniu przewodu należy dokonać jego mechanicznego oczyszczenia, następnie dokonać sprawdzenia szczelności przewodu.

Dnia 03.03.2015r. oczyszczony przewód kominowy od kotła C.O. na paliwo stałe w piwnicy, przewód kominowy był drożny (ok. 2mb od korony komina powstało zaczopowanie)

Do ul. Światowida



2015-03-19
19.03.2015
MISTRZ KOMINIARSKI
Orell Adam
upr. Nr 10051 z dn.25.01.1993 r.