

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu mieszkalnego
ADRES INWESTYCJI : Żupańskiego 17 m 39
INWESTOR : Zakład Budżetowy - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
ADRES INWESTORA : Szczecin, ul. Mariacka 25
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Anna Streicher (BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : 08.2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont mieszkania					
1	KNR 0-19 0929-02	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.6 m2 z wymiana parapetów wew i zew., naprawą i malowaniem ościeży zew i wew, montaż nawiewnika ciśnieniowego , wywóz starych okien na wysypisko.Zachować istniejący podział okna.Dotyczy okna w w-c klatka schodowa (1.00*0.40)	m ² m ²	 0.400	 0.400
				RAZEM	0.400
2	kalkulacja własna	Montaż w istniejących oknach pcv nawiewników ciśnieniowych 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
3	KNR 4-01 0427-07	Rozebranie ścianek działowych z płyt kartonowo-gipsowych (ścianka działowa w kuchni) 1.90*2.58	m ² m ²	 4.902	 4.902
				RAZEM	4.902
4	KNR-W 4-01 0820-01	Wymiana uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych układanych na zaprawie o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu (uzupełnienie brakujących płytek w kuchni po rozebranej ścianie działowej (1.50*0.20)*2+0.40	m ² m ²	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 w całym lokalu wewnętrzne (bez wejściowych i w-c klatka schodowa) 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
6	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian dotyczy drzwi wewnętrznych 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
7	KNR 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,0 m2 z kpl okuć malowane Uwaga w drzwiach do kuchni zamontować standartową kratkę nawiewną (0.80*2.0)*3	m ² m ²	 4.800	 4.800
				RAZEM	4.800
8	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - kuchnia 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby . zdzieraniem tapet i demontażem kasetonów styropianowych na stropach przedpokój, pokój I i II, i w-c klatka schodowa (4.50*3.84)+(4.50*2.55)+(1.15*2.08)+(1.0*1.0)	m ² m ²	 32.147	 32.147
				RAZEM	32.147
10	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych ze zdzieraniem tapet i zeskrobianiem farby na ścianach w pokoju I,II przedpokoju i w-c klatka schodowa {(4.50*2)+(3.84*2)}*2.58+{(4.50*2)+(2.55*2)}*2.58+{(1.15*2)+(2.08*2)}*2.58+{(1.0*2)+(1.0*2)}*2.58	m ² m ²	 106.399	 106.399
				RAZEM	106.399
11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ścian i sufitów w całym lokalu z w-c klatka schodowa z poszpachlowaniem nierówności 37.86+116.853	m ² m ²	 154.713	 154.713
				RAZEM	154.713
12	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w całym lokalu i w-c klatka schodowa 37.86	m ² m ²	 37.860	 37.860
				RAZEM	37.860
13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w całym lokalu i w-c klatka schodowa 116.853	m ² m ²	 116.853	 116.853
				RAZEM	116.853
14	KNR-W 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z płytą paździerzową w w-c klatka schodowa i przedpokoju w pokoju I i II panele podłogowe demontaż 32.147	m ² m ²	 32.147	 32.147
				RAZEM	32.147
15	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie w pomieszczeniu kuchennym 2.04*2.80	m ² m ²	 5.712	 5.712
				RAZEM	5.712
16	KNR 4-01 0820-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt OSB twardych w pom jw (bez w-c klatka schodowa 37.86	m ² m ²	 37.860	 37.860
				RAZEM	37.860
17	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe w całym lokalu i w-c klatka schodowa	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		38.86	m ²	38.860	
				RAZEM	38.860
18	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne w całym lokalu i w-c klatka schodowa 35.20	m m	35.200	
				RAZEM	35.200
19	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych dotyczy drzwi do w-c klatka schodowa 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami dotyczy drzwi wejściowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-01 0919-28	Wymiana zamków w drzwiach wejściowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m ² dotyczy w-c klatka schodowa 0.80*2.00	m ² m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
23	KNR 4-01 1212-40	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych 2.58*2	m m	5.160	
				RAZEM	5.160
24	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 2.40+3.60+0.70	m m	6.700	
				RAZEM	6.700
25	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien 4.47	m ² m ²	4.470	
				RAZEM	4.470
26	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 8.0	m ² m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
27	KNR 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg w lokalu i w-c 37.86	m ² m ²	37.860	
				RAZEM	37.860
28	Kalkulacja własna	Wywiezienie gruzu poremontowego - policzono kontener poj 3 m ³ 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	Kalkulacja własna	Rekontrola kominiarska stwierdzająca prawidłowość działania wentylacji w kuchni i podłączenia pieca kaflowego 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Remont mieszkania								
1	KNR 0-19 0929-02	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.6 m ² z wy- miana parapetów wew i zew., naprawą i malo- waniem ościeży zew i wew, montaż nawiewni- ka ciśnieniowego , wywóz starych okien na wy- sypisko.Zachować istniejący podział okna.Do- tyczy okna w w-c klatka schodowa obmiar = (1.00*0.40) = 0.400 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 9.14 r-g/m ²	r-g	3.6560				
2*		-- M -- dyble 12.9 szt./m ²	szt.	5.1600				
3*		Pianka uszczelniająca poliuretanowa 0.47 dm ³ /m ²	dm ³	0.1880				
4*		Masa uszczelniająca silikon budowlany 0.11 kg/m ²	kg	0.0440				
5*		Gips budowlany szpachlowy 0.00447 t/m ²	t	0.0018				
6*		Sucha zaprawa szpachlowa Ceresit CR 64 8.04 kg/m ²	kg	3.2160				
7*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)	%	1.5000				
8*		okna z tworzyw pcv 1 m ² /m ²	m ²	0.4000				
9*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t ^{****} 0.05 m-g/m ²	m-g	0.0200				
10*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.06 m-g/m ²	m-g	0.0240				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
2	kalkulacja własna	Montaż w istniejących oknach pcv nawiewni- ków ciśnieniowych obmiar = 4 szt	szt					
1*		-- M -- Nawiewniki wiśniowe 1 szt/szt	szt	4.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
3	KNR 4-01 0427-07	Rozebranie ścianek działowych z płyt kartono- wo-gipsowych (ścianka działowa w kuchni) obmiar = 1.90*2.58 = 4.902 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.39 r-g/m ²	r-g	1.9118				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
4	KNR-W 4- 01 0820-01	Wymiana uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych układanych na za- prawie o powierzchni do 1.0 m ² w jednym miejscu (uzupełnienie brakujących płytek w kuchni po rozebranej ścianie działowej obmiar = (1.50*0.20)*2+0.40 = 1.000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 2 r-g/m ²	r-g	2.0000				
2*		-- M -- płytki i kształtki fajansowe szklwione ścienne (glazurowane) 1.13 m ² /m ²	m ²	1.1300				
3*		cement portlandzki "25" z dodatkami 0.0101 t/m ²	t	0.0101				
4*		piasek do zapraw 0.025 m ³ /m ²	m ³	0.0250				
5*		kwas solny techniczny gat.I/II roztwór 5% 0.3 kg/m ²	kg	0.3000				

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
5	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po- wierzchni do 2 m2 w całym lokalu wewnętrzne (bez wejściowych i w-c klatka schodowa) obmiar = 3 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.16 r-g/szt.	r-g	3.4800				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
6	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malo- wane dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowa- ne w trakcie wznoszenia ścian dotyczy drzwi wewnętrznych obmiar = 3 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.45 r-g/szt.	r-g	4.3500				
2*		-- M -- farba ftalowa do gruntowania ogólnego stoso- wania 0.083 dm ³ /szt.	dm ³	0.2490				
3*		farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stoso- wania' 0.094 dm ³ /szt.	dm ³	0.2820				
4*		Rozcieńczalnik do wyrob. lakier.uniwersal. 0.042 dm ³ /szt.	dm ³	0.1260				
5*		Papier ścienny elektrokorundowy w ark.' 0.06 ark/szt.	ark	0.1800				
6*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M2+M3+M4+M5)	%	1.5000				
7*		Ościeżnice drzwiowe stalowe 1 szt/szt.	szt	3.0000				
8*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t''''''	m-g	0.0900				
9*		0.03 m-g/szt. Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.02 m-g/szt.	m-g	0.0600				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
7	KNR 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejś- ciowe pełne jednoodzielne o powierzchni do 2,0 m2 z kpl okuć malowane Uwaga w drzwiach do kuchni zamontować standartową kratkę na- wiewna obmiar = (0.80*2.0)*3 = 4.800 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 2.01 r-g/m ²	r-g	9.6480				
2*		-- M -- farba ftalowa do gruntowania 0.192 dm ³ /m ²	dm ³	0.9216				
3*		farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stoso- wania 0.218 dm ³ /m ²	dm ³	1.0464				
4*		Rozcieńczalnik do wyrob. lakier.uniwersal. 0.096 dm ³ /m ²	dm ³	0.4608				
5*		Papier ścienny elektrokorundowy w ark. 0.13 ark/m ²	ark	0.6240				
6*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M2+M3+M4+M5)	%	1.5000				
7*		skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejś- ciowe malowane 1 m ² /m ²	m ²	4.8000				
8*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t''''''	m-g	0.0480				
		0.01 m-g/m ²						

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
9*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.02 m-g/m ²	m-g	0.0960				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
8	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - kuchnia obmiar = 1 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.68 r-g/szt.	r-g	0.6800				
2*		-- M -- Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10 2 szt/szt.	szt	2.0000				
3*		Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work' 0.00207 t/szt.	t	0.0021				
4*		Piasek uszlachetniony 0.005 m ³ /szt.	m ³	0.0050				
5*		Kratka wentyl.lakier.14x21 cm bez żaluzji 1 szt/szt.	szt	1.0000				
6*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
9	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrz- nych z zeszkrobaniem farby . zdzieraniem tapet i demontażem kasetonów styropianowych na stropach przedpokój, pokój I i II, i w-c klatka schodowa obmiar = (4.50*3.84)+(4.50*2.55)+(1.15*2.08) +(1.0*1.0) = 32.147 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.55 r-g/m ²	r-g	17.6809				
2*		-- M -- Wapno hydratyzowane workowane 0.0011 t/m ²	t	0.0354				
3*		Gips budowlany szpachlowy"" 0.0014 t/m ²	t	0.0450				
4*		Piasek uszlachetniony 0.005 m ³ /m ²	m ³	0.1607				
5*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
6*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t" 0.01 m-g/m ²	m-g	0.3215				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
10	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrz- nych ze zdzieraniem tapet i zeszkrobaniem far- by na ścianach w pokoju I,II przedpokoju i w-c klatka schodowa obmiar = {(4.50*2)+(3.84*2)}*2.58+{(4.50*2)+ (2.55*2)}*2.58+{(1.15*2)+(2.08*2)}*2.58+{(1.0* 2)+(1.0*2)}*2.58 = 106.399 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.37 r-g/m ²	r-g	39.3676				
2*		-- M -- Ciasto wapienne 0.0022 m ³ /m ²	m ³	0.2341				
3*		Gips budowlany szpachlowy' 0.0014 t/m ²	t	0.1490				
4*		Piasek uszlachetniony 0.005 m ³ /m ²	m ³	0.5320				
5*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
6*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t"""""" 0.01 m-g/m ²	m-g	1.0640				

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ścian i sufitów w całym lokalu z w-c klatka schodowa z poszpachlowaniem nierówności obmiar = $37.86 + 116.853 = 154.713 \text{ m}^2$	m^2					
1*		-- R -- robocizna 0.095 r-g/m^2	r-g	14.6977				
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0.0003 t/m^2	t	0.0464				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
12	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w całym lokalu i w-c klatka schodowa obmiar = 37.86 m^2	m^2					
1*		-- R -- robocizna 0.119 r-g/m^2	r-g	4.5053				
2*		-- M -- Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała" $0.298 \text{ dm}^3/\text{m}^2$	dm^3	11.2823				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w całym lokalu i w-c klatka schodowa obmiar = 116.853 m^2	m^2					
1*		-- R -- robocizna 0.119 r-g/m^2	r-g	13.9055				
2*		-- M -- Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała $0.286 \text{ dm}^3/\text{m}^2$	dm^3	33.4200				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
14	KNR-W 4- 01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z płytą paździerzową w w-c klatka schodowa i przedpokoju w pokoju I i II panele podłogowe demontaż obmiar = 32.147 m^2	m^2					
1*		-- R -- robocizna $0.18 \cdot 2 = 0.36 \text{ r-g/m}^2$	r-g	11.5729				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
15	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie w pomieszczeniu kuchennym obmiar = $2.04 \cdot 2.80 = 5.712 \text{ m}^2$	m^2					
1*		-- R -- robocizna 0.92 r-g/m^2	r-g	5.2550				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
16	KNR 4-01 0820-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt OSB twardych w pom jw (bez w-c klatka schodowa obmiar = 37.86 m^2	m^2					
		-- R --						

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0.49 r-g/m ²	r-g	18.5514				
2*		-- M -- płyty OSB gr 18 mm bardzo twarde 1.05 m ² /m ²	m ²	39.7530				
3*		Gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.2 kg/m ²	kg	7.5720				
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
17	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe w całym lo- kalu i w-c klatka schodowa obmiar = 38.86 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.4039 r-g/m ²	r-g	15.6956				
2*		-- M -- Wykładzina podł.z PVC winyleum samogasnąc. 1.09 m ² /m ²	m ²	42.3574				
3*		Klej winyl-emuls. do wykł.PVC Osakryl 0.5 kg/m ²	kg	19.4300				
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
5*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t' 0.0074 m-g/m ²	m-g	0.2876				
6*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0047 m-g/m ²	m-g	0.1826				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
18	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przy- ściennie w całym lokalu i w-c klatka schodowa obmiar = 35.20 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.1641 r-g/m	r-g	5.7763				
2*		-- M -- Listwy przyściennie z polichlorku winylu 1.07 m/m	m	37.6640				
3*		klej butapren 0.04 kg/m	kg	1.4080				
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
5*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.0002 m-g/m	m-g	0.0070				
6*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0003 m-g/m	m-g	0.0106				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
19	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętr- nych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych dotyczy drzwi do w-c klatka schodowa obmiar = 1 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.79 r-g/szt.	r-g	0.7900				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
20	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami dotyczy drzwi wejściowych obmiar = 1 szt.	szt.					
		-- R --						

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0.53 r-g/szt.	r-g	0.5300				
2*		-- M -- okucia stolarskie do otworów drzwiowych 1 szt./szt.	szt.	1.0000				
3*		materiały pomocnicze 8 %(od M)	%	8.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
21	KNR 4-01 0919-28	Wymiana zamków w drzwiach wejściowych obmiar = 2 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.61 r-g/szt.	r-g	1.2200				
2*		-- M -- Zamek wierchni 1 szt/szt.	szt	2.0000				
3*		materiały pomocnicze 8 %(od M)	%	8.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
22	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 dotyczy w-c klatka schodowa obmiar = 0.80*2.00 = 1.600 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.62 r-g/m ²	r-g	0.9920				
2*		-- M -- Szpachlówka do drewna - biała 0.075 dm ³ /m ²	dm ³	0.1200				
3*		Papier ścienny elektrokorundowy w ark."	ark	0.7840				
4*		Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biała 0.081 dm ³ /m ²	dm ³	0.1296				
5*		Farba ftal. do grunt. og. stos.-biała 0.087 dm ³ /m ²	dm ³	0.1392				
6*		Benzyny do lakierów' 0.038 dm ³ /m ²	dm ³	0.0608				
7*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
23	KNR 4-01 1212-40	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanali- zacyjnych żeliwnych obmiar = 2.58*2 = 5.160 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.51 r-g/m	r-g	2.6316				
2*		-- M -- Farba ftal. nawierzch. og. stos.' 0.049 dm ³ /m	dm ³	0.2528				
3*		Farba ftal. do grunt. og. stos.' 0.052 dm ³ /m	dm ³	0.2683				
4*		Pokost syntetyczny 0.059 dm ³ /m	dm ³	0.3044				
5*		Benzyny do lakierów" 0.023 dm ³ /m	dm ³	0.1187				
6*		Papier ścienny elektrokorundowy w ark.""	ark	1.8060				
7*		0.35 ark/m materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
24	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodo- ciągowych i gazowych o średnicy do 50 mm obmiar = 2.40+3.60+0.70 = 6.700 m	m					
		-- R --						

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0.22 r-g/m	r-g	1.4740				
2*		-- M -- Farba ftal. nawierzch. og. stos. 0.013 dm ³ /m	dm ³	0.0871				
3*		Farba ftal. do grunt. og. stos. 0.014 dm ³ /m	dm ³	0.0938				
4*		Benzyny do lakierów 0.006 dm ³ /m	dm ³	0.0402				
5*		Papier ścienny elektrokorundowy w ark. 0.2 ark/m	ark	1.3400				
6*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
25	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien obmiar = 4.47 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.215 r-g/m ²	r-g	0.9611				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
26	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi obmiar = 8.0 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.164 r-g/m ²	r-g	1.3120				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
27	KNR 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg w lokalu i w-c obmiar = 37.86 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.084 r-g/m ²	r-g	3.1802				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
28	Kalkulacja własna	Wywiezienie gruzu poremontowego - policzono kontener poj 3 m3 obmiar = 1 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- kontener poj 3 m 3 1 kpl./kpl.	kpl.	1.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
29	Kalkulacja własna	Rekontrola kominiarska stwierdzająca prawidłowość działania wentylacji w kuchni i podłączenia pieca kaflowego obmiar = 1 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Rekontrola kominiarska stwierdzająca prawidłowość działania wentylacji w kuchni 1 kpl./kpl.	kpl.	1.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								

		CAŁY KOSZTORYS			
		RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Koszty pośrednie [Kp]	RAZEM				
	RAZEM				
	Zysk [Z]				
	RAZEM				
	VAT [V]				
RAZEM					
		OGÓŁEM			

Słownie: