

2016 -12- 14

INFORMACJA - ZALECENIE

Podpis

o stwierdzonych brakach - usterkach - uchybieniach występujących przy urządzeniach
kominowych w budynku przy ul. 590 Lipca nr 44/17
w Szczecinie zarządzanym przez ZBIŁK

W czasie przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące ~~następujące~~ nieprawidłowości:

Pomieszczenie kuch. posiada
spawnie działającą wentylację
gravitacyjną
W mieszkaniu brak ogrzewania
i ciepłej wody
Brak wentylacji pomieszczenia
łazienki wyodrębnionej z
kuchni

Stosownie do wymogów i ustanowionych obowiązków właścicieli - zarządców
obiektów budowlanych, które wynikają z ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo
Budowlane Dz. U. z 2013 r. poz 1409 oraz Rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 Dz. U. nr 109 poz. 719
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, należy usunąć w/w braki, usterki,
uchybienia.

Przyjęto do wiadomości

.....
podpis właściciela (zarządcy)
budynku

MISTRZ KOMINIARSKI

Adam Jaczmiński.
Upr. 12631 z dn. 01.12.2000r.

.....
pieczęć i podpis
uprawnionego mistrza kominarskiego